

**Conselho Local de Saúde Pantanal
CCPAN**

Of. Circular nº 04/2016

*À Secretaria de Saúde da
Prefeitura Municipal de Florianópolis*

Florianópolis, 28 de março de 2016.

Prezados Senhores,

Venho por meio desta apresentar o diagnóstico da falta de infraestrutura atualmente apresentada na Rua Leonor de Barros, no Bairro Pantanal, em Florianópolis.

A iniciativa dos moradores no levantamento da situação catastrófica ora apresentada visa demonstrar à necessidade emergencial de intervenção dos órgãos públicos para sanar e prevenir danos ainda maiores do que os já causados aos imóveis, saúde pública e a vida dos moradores da região que estão dia a dia a mercê de um risco latente de desmoronamento e/ou delapidação de vias públicas juntamente com toda infra subterrânea da rua.

Face ao exposto, solicito a análise e as devidas providências para sanar os problemas contidos no diagnóstico em anexo.

Sem mais, peço deferimento.

Atenciosamente,


Carmen Mary de Souza Souto
Coordenadora do CLS Pantanal


Albertina da Silva de Souza
Coordenadora Adjunta do CLS Pantanal

**Conselho Local de Saúde Pantanal
CCPAN**

DIAGNÓSTICO

INFRAESTUTURA DA RUA LEONOR DE BARROS BAIRRO PANTANAL

Florianópolis, 23 de março de 2016


Conselho Local de Saúde Pantanal CCPAN

1. Da Rua Leonor de Barros

1.1. Localização.

A Rua Leonor de Barros, localizada no bairro Pantanal, em Florianópolis.


Figura 1 - Rua Leonor de Barro em destaque.



Fonte: <http://geo.pmf.sc.gov.br>, acesso em 22 de março de 2016.

1.2. Zoneamento

Figura 2 – Plano diretor



Fonte: <http://geo.pmf.sc.gov.br>, acesso em 22 de março de 2016.

Conselho Local de Saúde Pantanal CCPAN

2. Do diagnóstico

2.1. Infraestrutura

A Rua Leonor de Barros possui, até a altura do número 214, toda infraestrutura pública: pavimentação em lajota sextavada, rede de água potável, coleta de esgoto, coleta de resíduos sólidos e drenagem pluvial; e de responsabilidade individual: calçamento para pedestres e lixeiras para coleta de resíduos.



A partir desta numeração, a rua não possui qualquer infraestrutura.

Figura 3 – Vista da Rua Leonor de Barros acima do número 231, sem as mínimas condições de infraestrutura. Com as chuvas a rua fica com tráfego comprometido além dos riscos de erosão e deslizamentos de terra

Conselho Local de Saúde Pantanal CCPAN



A ausência de rede de drenagem pluvial e esgoto gera alagamentos com danos materiais aos proprietários de imóveis localizados no lado esquerdo da rua por ser a parte de declive para Rua Professora Maria do Patrocínio Coelho, conforme relatório já apresentado à defesa civil do Município de Florianópolis. Tal ocorrência foi constatada devido à ausência de infraestrutura a partir dos imóveis acima do número 214, que gera grande fluxo de águas da chuva, não permitindo a absorção pela rede existente.



Conselho Local de Saúde Pantanal CCPAN

Em visita a rua pode-se constatar que a água está correndo por baixo do pavimento sem o devido encaminhamento por meio de galerias já sendo observadas infiltrações nas áreas dos terrenos.



Figura 4 – Vista do Rua Leonor de Barros, em frente ao imóvel n° 214 em direção à Av. Antônio Edu Vieira, esgoto escorrendo a céu aberto na rua e o lixo acumulado na calçada pela falta de lixeira coletiva.



Fonte: arquivo do morador do imóvel n° 214

Conselho Local de Saúde Pantanal CCPAN

2.2. Serviços Públicos

O serviço de coleta de lixo era realizado de forma parcial aos moradores acima do número 214 por meio de lixeiras. A partir de 22 de março de 2016, a COMCAP realizou a transferência das lixeiras para as proximidades do imóvel número 231 e o lixo está se acumulando em frente ao terreno, na calçada, sem o devido cuidado (fig.4).

Figura 5 – Rua Leonor de Barros, vista do imóvel n° 214.



3. Das reivindicações

3.1. Infraestrutura

3.1.1. Esgoto doméstico

É necessária a urgente fiscalização dos imóveis situados a cima do número 214 para averiguar a existência e regularidade dos sistemas de tratamento individual de esgoto doméstico, assim como o início imediato das obras de regularização da rede de esgoto, no respectivo trecho, para a adequação à legislação e normas vigentes. Isso é uma questão de saúde pública e bem-estar da sociedade que cumpre com suas obrigações e espera o mínimo em termos de serviços públicos.

Conselho Local de Saúde Pantanal CCPAN

Figura 6 – Esgoto a céu aberto sobre calçamento no imóvel n° 214



3.1.2. Pavimentação e drenagem pluvial

A pavimentação e a instalação de rede de drenagem pluvial são emergenciais para conter as inundações e danos aos imóveis localizados na parte mais baixa da rua. É imprescindível a regularização de forma a prevenir danos financeiros aos moradores da localidade bem como condições para a construção de calçamento para pedestres.

Figura 7 – Tubulação pluvial e vala improvisadas localizadas na Rua Leonor de Barros, no imóvel sem número em frente ao n° 214







3.2. Serviços Públicos

Com a prestação do serviço de coleta cobrindo toda a extensão da Rua Leonor de Barros a partir do dia 22 de janeiro de 2016, faz-se necessário o cumprimento do art. 3º, entre outros, da Lei Complementar Municipal nº 113, de 2003, a respeito dos depósitos de lixo domiciliar.

Conselho Local de Saúde Pantanal
CCPAN

A seguir assinam os moradores da Rua Professora Leonor de Barros no aguardo de urgentes intervenções por parte das autoridades dos serviços públicos deste zoneamento.

Moradores da Rua Leonor de Barros

Nome	Assinatura
Enf ^a Dayma (UBS Pantanal)	
M ^{te} Viviane Maxwell Garcia Lutz Coordenadora CS-Pantanal Mat. PMF - 24137-7	
Rosângela Bitterweert Bastos	
Felipe e família	
Valdomiro Machado	
Ruilian J. Stange	
Sandra de Paula Borges Santos	
Ébeline Borges de Oliveira	
Thaíry Neis Amara	
Vivian Hilgert Cantara	
Evelise	
Maria Inês	
Isadora R. Romão	
Éli Centes	